



**ASSUNTO : RELATÓRIO DE VISTORIA DA COLETORIA ESTADUAL
DA SEFAZ EM COLINAS.**

LOCAL : COLINAS - TO

DATA : 07/03/2022



63. 3218-7100
Rodovia Rodovia To-010 Km-001 Setor Leste 1a.
Etapa Lt. 11, 11, Setor Leste - Edif Palmas/TO
CEP: 77001-002





Foto 1 – FACHADA PRINCIPAL - COLETORIA



Foto 2 – VISTA PARCIAL EXTERNA



Foto 3 – VISTA DA ENTRADA - GARAGEM



Foto 4 – RAMPA DE ACESSO



Foto 5 – PORTA METÁLICA - NECESSÁRIO NOVA PINTURA



Foto 6 – PORTÃO DA GARAGEM – NECESSÁRIO NOVA PINTURA





*Foto 7 – VISTA DA PLATIBANDA METÁLICA
NECESSÁRIO NOVA PINTURA*



*Foto 8 – PASSEIO EM CONCRETO COM TRINCAS E
PARTE DETERIORANDO*



Foto 9 – CONCRETO DETERIORANDO



*Foto 10 – INFILTRAÇÕES NA LAJE DE COBERTURA –
DECORRENTE GOTEIRAS NO TELHADO*



*Foto 11 – PORTÃO METÁLICO IMPROVISADO -
TELA*



Foto 12 – FALTA PORTA NA COZINHA






Foto 13 – VISTA PARCIAL - COZINHA



Foto 14 – VISTA DA BANCADA EM GRANITO




Foto 15 – LAJE DE FORRO – NECESSÁRIO NOVA PINTURA DEVIDO GOTEIRAS




Foto 16 – FALTA PORTA METÁLICA – COZINHA/SALA DE ATENDIMENTO




Foto 17 – INTERRUPTOR MODELO ANTIGO



Foto 18 – INTERRUPTOR FALTANDO ESPELHO






Foto 19 – INFILTRAÇÕES INTERNAS




Foto 20 – PORTA SEM PROTEÇÃO DE PINTURA



*Foto 21 – VISTA PARCIAL DO PISO CERÂMICO –
NECESSITANDO DE LIMPEZA*



*Foto 22 – GARAGEM IMPROVISADA SEM PISO E
COBERTURA*



*Foto 23 – INFILTRAÇÕES PAREDE – COZINHA
COM A SALA DE ATENDIMENTO*



*Foto 24 – VISTA DO REVESTIMENTO, PISO E
LOUÇAS*





Foto 23 – VISTA PARCIAL DA PINTURA INTERNA



Foto 24 – VISTA DO VASO E PISO CERÂMICO

