

Arne 41 (Quadra 304 Norte), Avenida LO 08, Lotes 13/14, Palmas/TO – CEP: 77006-348 www.to.gov.br/seju | gabinete@seju.to.gov.br www.seduc.to.gov.br

PARECER TÉCNICO 24/2024/GABSE - SEJU

ASSUNTO: Análise de Qualificação Técnica

Em atenção ao Despacho nº **0086/2024/DPEIL**, este parecer objetiva a análise da documentação complementar solicitada no Ofício nº 020/2024/DPEIL em atendimento ao Parecer Técnico nº 23/2024/GABSE para sanar diligência da licitante **D R DE OLIVEIRA** da Concorrência Eletrônica nº **90014/2024**, Processo nº: 2024/79010/000001, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO LEÔNCIO DE SOUZA MIRANDA (MIRANDÃO) NO MUNÍCIPIO DE ARAGUAÍNA-TO.

1. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela licitante são os dispostos no Anexo III (Projeto Básico) do Edital, Item 4.

De acordo com a análise dos documentos fornecidos, a empresa D R DE OLIVEIRA não atendeu os critérios de qualificação técnica estabelecidos no Edital e no Projeto Básico para a licitação em questão. Os principais pontos observados foram:

- 1. **Aterro mecanizado**: A empresa apresentou um atestado com apenas 138,00 m³, abaixo do exigido no item 4.11 do Projeto Básico.
- 2. **Impermeabilização de superfície**: Não foi apresentado nenhum atestado que comprovasse experiência nesse serviço específico.
- 3. **Execução de passeio ou piso de concreto**: Apesar de ter apresentado um atestado para 499,57 m² de calçadas, a metragem mínima exigida no item 4.11 do Projeto Básico não foi atingida.

Além disso, outro atestado apresentado pela empresa (para serviços realizados na Câmara Municipal de Aguiarnópolis) não trouxe comprovações relativas aos serviços de aterro mecanizado e impermeabilização de superfície.





Arne 41 (Quadra 304 Norte), Avenida LO 08, Lotes 13/14, Palmas/TO – CEP: 77006-348 www.to.gov.br/seju | gabinete@seju.to.gov.br www.seduc.to.gov.br

ITEM	QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS	APRESENTAS	
	EXIGIDAS	SIM	NÃO
1	Aterro mecanizado com argila ou barro;		X
	Impermeabilização de superfície com membrana à base de		
2	resina acrílica, 3 demãos;		X
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com		
3	concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento		X
	convencional, espessura 6 cm, armado.		

Com base nos fatos apresentados, a recomendação é pela **desqualificação da empresa**, visto que a documentação técnica apresentada não cumpre os requisitos indispensáveis à qualificação técnica para o objeto licitado.

Por meio desse parecer, a Secretaria de Esportes e Juventude reencaminha o processo para a Superintendência Licitação para que sejam tomadas as decisões cabíveis.

S.M.J

Palmas – TO, 05 de dezembro de 2024.

CIENTE,

ASSINATURA ELETRÔNICA Maria Thaís Almeida da Silva Rocha Engenheira Civil

MAT: 11762780-3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Paulo César Gomes Araújo Engenheiro Civil MAT: 11762500-3

ASSINATURA ELETRÔNICA ATOS GOMES DE ARAÚJO

Secretário de Estado dos Esportes e Juventude

