



PROCESSO Nº: 2019/30550/009988
DE: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

234/19

PARECER TÉCNICO Nº 39/2020/SES/SADM/DAEES
SGD 2020/30559/024852

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento médico hospitalar mesa cirúrgica para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 461/2020/SES/SCL às fls. 353, que solicita manifestação técnica acerca das documentações técnicas da licitante, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto aos produtos apresentados na proposta:

EMPRESA	ITEM	CONCLUSÃO	MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO
BARRFAB IND. COM.IMPORTAÇÃO DE EQUIP. HOSP.	5	NÃO ATENDE	<p><u>Por não ter ofertado um equipamento com:</u></p> <p>a) módulo cirúrgico móvel que permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, em que a placa da cabeça e as placas das pernas sejam intercambiáveis.</p> <p>Apesar dos itens abaixo estarem descritos na proposta, verificamos que os mesmos não foram encontrados no folder anexado às folhas 340 a 351 em especial à folha 343 e também no manual de instruções de uso e técnico de serviço pagina 119 no site da Anvisa.</p> <p>a) Possui ajuste de altura com acionamento elétrico via controle remoto ou controle posicionado na coluna da mesa, com ajuste de altura, regresso de 610 mm e elevação de no mínimo 935 mm.</p> <p>b) Possui bateria interna recarregável com autonomia de pelo menos cinco dias de uso.</p>





BAUMER	1	NÃO ATENDE	<p>a) Existe no manual a opção de colchão em material viscoelástico, porém não foi ofertado na proposta</p> <p>b) Solicitado movimento de costas para cima 65° e costas para baixo 35°, ofertado costas para cima 40° e costas para baixo 40°. Solicitado movimento de cabeça para baixo 85° e para cima 35°, ofertado para baixo 40° e para cima 40°.</p> <p>c) Solicitado ajuste de altura, com regresso de 610 mm e elevação de no mínimo 935 mm, ofertado ajuste de altura mínimo de 740 e máximo de 1100 mm</p>
BAUMER	3	NÃO ATENDE	<p>a) existe no manual a opção de colchão em material viscoelástico, porém não foi ofertado na proposta</p> <p>b) Solicitado movimento de costas para cima 65° e costas para baixo 35°, ofertado costas para cima 40° e costas para baixo 40°. Solicitado movimento de cabeça para baixo 85° e para cima 35°, ofertado para baixo 40° e para cima 40°.</p> <p>c) Solicitado ajuste de altura, com regresso de 610 mm e elevação de no mínimo 935 mm, ofertado ajuste de altura mínimo de 740 e máximo de 1100 mm</p> <p>d) Não ofertou o acessório suporte de pernas tipo tira, com grampos de fixação aos trilhos da mesa (1 par).</p>





- Quanto as Documentações de Habilitação:

EMPRESA	ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA	DECLARAÇÃO SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS
BARRFAB	SIM	SIM
BAUMER	SIM	SIM

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência de Central de Licitação para prosseguimento do feito.

Palmas, 28 de fevereiro de 2020.

Assinatura Digital
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

Handwritten notes and stamp

